



Abbildung 1 - Schaden hinten links





Abbildung 2 - Sauberkeit, stark verunreinigt innen und außen





Abbildung 3 - Sauberkeit, stark verunreinigt innen und außen





Abbildung 4 - Fahrertür von innen





Abbildung 5 - Außenansicht von vorn



Abbildung 6 - Außenansicht von hinten





Abbildung 7 - umgeklappte Rücksitze mit Winterrädern darauf





Abbildung 8 - umgeklappte Rücksitze mit Winterrädern darauf





Abbildung 9 - Tacho mit Kilometerstand





Abbildung 10 - offener Kofferraum mit Winterrädern beladen





Abbildung 11 - Mittelkonsole





Abbildung 12 - Ansicht von hinten links



Abbildung 13 - Ansicht von hinten rechts