



Gebotsblatt zum Erwerb eines PKWs

Technische Daten:

Fahrzeugart	PKW
Fabrikat	Volkswagen, VW
TY/Untertyp	Caddy Maxi Kastenwagen/Lkw Geschl. Kasten
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV1ZZZ2KZAX021354
Hubraum/Leistung	1896 ccm/77 kW (105 PS)
Anzahl der Vorbesitzer	keiner
Motor Art	1,9 l TDI - Diesel
Sitzplätze	2
Karosserie	3/4-türig
Leermasse	1504 - 1668 kg
Länge/Breite/Höhe	4875 mm/1794 mm/1841 mm
Bereifung vorn/hinten	195 / 65R15 95 T
Reifen	Winterreifen sind montiert. Sommerreifen werden mit Fahrzeug übergeben.
Erstzulassung	18.08.2009
HU/AU	bis 07/2019
Laufleistung angegeben	312.548 km
Emissionsklasse	Euro 4 (grüne Plakette)
Farbe	Candy-Weiß
Lackzustand	entsprechende Gebrauchsspuren aufgrund des Fahrzeugalters; Rost am Schweller (siehe Fotos)
Fahrzeugzustand	dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatz als Kurierfahrzeug entsprechende Gebrauchsspuren
Fahrtüchtigkeit gegeben	fahrbereit aber abgemeldet
Besichtigungszustand	unzerlegt
Tür-/Zündschlüssel	2

Fahrzeugausstattung:

- 5-Gang-Schaltgetriebe
- Radstand: 3000 mm
- ESP mit Bremsassistent, ABS/ASR, Reserverad (Stahl) mit Fahrbereifung
- Trennwand (hoch) mit Fenstern, Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung plus Nebenscheinwerfer
- Klimaanlage Climatic (halbautomatisch), Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer



Schäden/Mängel:

- dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatz als Kurierfahrzeug entsprechend „verbraucht“
- Rost am Fahrzeug, Schweller auf der Fahrerseite (siehe Bilder)
- Bremsen verschlissen
- Startprobleme (Vordruck hält nicht), startet schlecht im kalten Zustand
- Differential defekt
- Service fällig
- Mindestprofiltiefe der Reifen unterschritten (< 1,6 mm, 8-fach bereift)

Abnahmemenge	Gebot des Bieters in Euro
1 Stück (VW Caddy Maxi)	_____ €

Vollständige Anschrift des Bieters

Ort, Datum

Unterschrift